



## Tlakový snímač HR-100





**Rozsah měření :** 0 - 10 Bar  
**Výstup :** napětí 0 až 5V DC  
**Připojovací závit :** 1/8 NPT - kuželový  
**Elektrické připojení :** konektor typu DELPHI  
**Použití :** Měření tlaku, automotive použití  
**Napájecí napětí :** 11-18 V DC  
**Materiál tělesa :** nerezová ocel

Snímač tlaku HR-100



## Rozměry



## Zapojení vývodů

- 1 - napájení +14V DC
- 2 - GND
- 3 - výstup 0 - 5V DC